



INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ CĂLĂRAȘI

2469/20.03.2015

Către: Instituția Prefectului - Județul Călărași

Ref: Raport asupra modului în care au fost respectate cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pe șantierele temporare și mobile, în anul 2014 în județul Călărași

Perioada de desfășurare: aprilie - septembrie 2014

Ațiunea a vizat conștientizarea angajatorilor din domeniul construcțiilor cu privire la obligația lor de a lua măsurile necesare pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și controlul respectării cerințelor legale referitoare la securitate și sănătate în muncă.

Obiective generale:

- Creșterea gradului de conștientizare al angajatorilor și al lucrătorilor din domeniul construcțiilor în ceea ce privește respectarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, având ca obiectiv declarat instaurarea stării de bine la locul de muncă, cu consecințe benefice în plan social și profesional;
- Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale menționate de către angajatorii din domeniul construcțiilor.

Campania de control s-a desfășurat în perioada trimestrelor II și III ale anului 2014 și a vizat verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă în șantier temporare, vizând, în special, cerințele minime de securitate și sănătate privind lucrările desfășurate în condiții de lucru la înălțime și în condiții de lucru în adâncime (lucrări de săpături).

Programul acțiunilor de control a vizat controlul locurilor de muncă în șantierele mari, la obiective importante de investiții de pe teritoriul județului Călărași, unde au desfășurat activități mai multe firme, exemplificând următoarele: construire stații de epurare și rețele de canalizare, reabilitare drumuri, construire hale industriale și spații comerciale, etc.

Campania de control s-a finalizat prin controlul locurilor de muncă unde au desfășurat activitatea 111 firme, care au avut un număr de 2559 de angajați. Datele statistice generale cu privire la campania de control sunt prezentate în raportul final către Inspekția Muncii, sintetizate în tabelul anexat prezentei.

INSPECȚIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ CĂLĂRAȘI

Dintre deficiențele cele mai frecvente care au fost constatate în timpul efectuării controalelor în șantierele temporare, menționăm următoarele:

- nerespectarea cerințelor și dispozițiilor cu privire la amenajarea în condiții de securitate a posturilor de lucru la înălțime (schele, eșafodaje, scări, etc.);
- nerespectarea cerințelor și dispozițiilor cu privire la amenajarea în condiții de securitate a posturilor de lucru în adâncime (sprijiniri, taluzări de maluri, depozitarea pământului și a materialelor în zona excavațiilor, etc.);
- nerespectarea cerințelor și dispozițiilor cu privire la amenajarea în condiții de securitate a căilor de acces la posturile de lucru;
- nerespectarea cerințelor și dispozițiilor cu privire la îngrădirea și /sau semnalizarea locurilor periculoase din șantier;
- nerespectarea cerințelor și dispozițiilor cu privire la semnalizarea de securitate a șantierelelor;
- nerespectarea cerințelor și dispozițiilor cu privire la utilizarea de către lucratori a echipamentelor de muncă;
- nerespectarea cerințelor și dispozițiilor cu privire la utilizarea de către lucratori a echipamentului individual de protecție;
- nerespectarea cerințelor cu privire la întocmirea planului propriu de securitate și sănătate specific lucrărilor;
- nerespectarea cerințelor cu privire la efectuarea în mod corespunzător a instruirii privind securitatea și sănătatea în muncă, etc.

Ca urmare a deficiențelor constatate, în procesele verbale de control au fost stabilite măsuri pentru remedierea acestora, în total 150 de măsuri.

De asemenea au fost aplicate un număr de 150 de sancțiuni contravenționale, din care 4 amenzi în valoare de 13000 lei și s-a sistat activitatea la un șantier.

De menționat faptul că aplicarea amenzilor s-a făcut, în general, în cazurile în care nu au fost amenajate în mod corespunzător posturile de lucru la înălțime sau în adâncime, unde au existat riscuri cu consecințe grave pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor.

p. Inspector Șef

Inspector Șef Adjunct SSM

Nicolae Dumitru



Date statistice ale acțiunii

privind verificarea modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă
la lucrările din domeniul construcțiilor - 2014

Inspectoratul Teritorial de Muncă Călărași

RAPORT INTERMEDIAR / FINAL

LUNA	Nr. Inspectori participanți	Nr. Declarații preliminară		Nr. Angajatori controlați	Total salariati	Nr. Deficiente constatate	Nr. Masuri dispuse	Nr. Angajatori sanctionati	Sanctiuni contravenționale aplicate				Nr. Sistari, Opriri		
		primit	verif.						TOTAL	Amenzi	Avertismente	Valoare	Societate	Loc de munca	Echip. de munca
total	12	15	14	111	2559	150	150	3	150	4	147	13000	0	1	1
aprilie	2	3	3	13	395	16	16	0	16	0	16	0	0	0	0
mai	2	7	7	24	438	34	34	2	34	2	32	7000	0	1	1
iunie	2	4	4	25	339	29	29	0	29	1	28	4000	0	0	0
iulie	2	0	0	28	827	38	38	1	38	1	38	2000	0	0	0
august	2	0	0	13	406	20	20	0	20	0	20	0	0	0	0
septembrie	2	1	0	8	154	13	13	0	13	0	13	0	0	0	0

INTOCMIT

